

タジマ墜落制止用器具をお買いになったお客様へ

ハーネス / 胴ベルト用ランヤード リコールに関するお知らせ

この度、2019年2月1日より発売致しました墜落制止用器具ハーネスセット・ハーネス用ランヤード、及び胴ベルト用ランヤードにおいて2019年1月7日から3月6日までに生産された製品に、ショックアブソーバ部とロープ結合部分のリベットが潰れていない不良品が一部混在していることが判明いたしました。そのままご使用になると落下事故に至る危険性がございます。

ショックアブソーバとロープの結合部分のリベットをご確認ください。

お客様やお取引先様には多大なるご迷惑をお掛け致しますこと、深くお詫び申し上げます。


不具合箇所のご確認方法

不良品 リベットが片側潰れていない



リベットが抜け落ちてしまいます

良品 リベットが球面形状に両側潰れている



リベット確認箇所 矢印のリベットをご確認ください

■ ハーネス用
ダブルランヤード



表裏各3箇所をご確認ください



■ ハーネス用シングル/
胴ベルト用ランヤード



表裏各2箇所をご確認ください



不良品を発見された場合は、直ちにご使用を中止ください。

フリーダイヤル **0120-125577** まで

ご連絡をいただければ、正規品と交換させていただきます。

